別紙

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要				
						面積(㎡)		保全人家等戸数(戸)		地形概要
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	流域面積(km2)
1	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-1-039	8,310	-	1	0	0.07
2	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-1-040	9,760	95	4	0	0.01
3	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-1-041	14,789	-	12	0	0.01
4	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-1-042-1	21,873	-	6	0	0.01
5	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-1-042-2	21,564	22	6	0	0.01
6	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-1-043	9,030	195	2	0	0.01
7	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-2-015	8,234	41	4	0	0.03
8	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-2-016	6,740	383	6	0	0.01
9	東牟婁	串本町	津荷	土石流	7-423-2-017	2,801	738	1	0	0.05

別紙

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(㎡)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-1863	10,139	2,263	16	0	36	46
2	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-1864	31,589	13,289	31	11	52	43
3	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-1865	15,864	4,522	10	1	31	43
4	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-1866	10,626	6,021	7	4	53	36
5	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-4565	19,227	9,349	3	3	54	50
6	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-5083	15,442	7,189	4	3	49	44
7	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7339	31,829	15,928	3	1	50	46
8	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7341	5,487	2,324	4	3	24	41
9	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7342	3,069	1,099	1	1	39	42
10	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7343	11,645	7,348	3	2	63	37
11	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7344	4,517	2,578	1	1	45	40
12	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7364	5,870	2,048	4	3	20	37
13	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4369	10,911	5,859	4	0	48	42
14	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70148	13,597	8,875	1	1	54	49
15	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-70149	7,946	3,224	6	2	24	40
16	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-70150	3,665	1,332	7	6	14	39
17	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70151	12,639	6,488	2	1	47	42
18	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70152	5,987	3,339	1	1	63	43
19	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70153	5,234	2,777	1	0	29	34
20	東牟婁	串本町	津荷	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70154	11,775	5,782	3	0	33	39