別紙

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要				
						面積(㎡)		保全人家等戸数(戸)		地形概要
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	流域面積(km2)
1	東牟婁	串本町	江田	土石流	7-407-1-013-1	12,726	8	14	0	0.01
2	東牟婁	串本町	江田	土石流	7-407-1-013-2	13,094	20	11	0	0.03
3	東牟婁	串本町	江田	土石流	7-407-1-014	2,883	55	3	0	0.03
4	東牟婁	串本町	江田	土石流	7-407-1-015-1	3,878	61	2	0	0.03
5	東牟婁	串本町	江田	土石流	7-407-1-015-2	5,110	113	2	0	0.01
6	東牟婁	串本町	江田	土石流	7-407-2-018	11,684	50	9	0	0.01
7	東牟婁	串本町	江田	土石流	7-407-2-019	3,197	19	1	0	0.02

別紙

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(㎡)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-1712	8,686	2,019	8	0	25	43
2	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-1713	21,657	7,653	25	14	34	46
3	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-1714	17,286	3,963	15	1	27	45
4	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-4524	19,898	5,130	10	4	32	45
5	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-4599	19,019	6,027	9	5	40	44
6	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7299	3,343	1,352	1	1	21	44
7	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7300	2,015	647	1	1	23	36
8	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7570	4,081	849	2	1	31	42
9	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4202	4,491	2,648	2	1	36	48
10	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70219	3,256	1,194	3	2	18	36
11	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70220	2,091	485	2	1	29	39
12	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70221	1,111	381	1	1	25	47
13	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70222	980	550	1	1	34	42
14	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70223	1,765	715	1	1	22	50
15	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-70224	2,287	243	6	2	12	46
16	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70225	7,259	2,093	4	2	21	49
17	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70226	2,175	582	2	1	27	45
18	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70227	3,003	1,022	2	2	19	38
19	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70228	1,626	445	1	0	21	33
20	東牟婁	串本町	江田	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70229	987	285	1	1	13	46