別紙

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要				
						面積(㎡)		保全人家等戸数(戸)		地形概要
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	流域面積(km2)
1	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-1-001	13,925	1,436	1	0	0.38
2	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-1-002	12,448	182	2	0	0.08
3	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-2-001	4,729	304	1	0	0.18
4	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-2-002	6,529	5,112	1	1	0.46
5	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-2-003	3,207	84	1	0	0.06
6	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-2-004	2,311	75	1	0	0.01
7	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-2-005	14,413	32	2	0	0.05
8	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-2-006-1	9,571	52	1	0	0.02
9	東牟婁	串本町	里川	土石流	7-407-2-006-2	8,556	83	1	0	0.01

別紙

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(㎡)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅰ-70231	19,029	9,523	2	0	55	42
2	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7203	8,795	6,183	2	0	96	41
3	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7204	2,009	592	1	0	44	32
4	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7205	8,568	5,005	1	1	61	45
5	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7206	1,789	566	1	1	17	45
6	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7207	11,462	7,369	2	1	78	36
7	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7209	8,139	4,552	1	1	56	41
8	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7318	11,461	6,872	1	1	80	43
9	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7567	1,040	370	1	1	30	45
10	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70232	4,987	4,232	1	1	88	44
11	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70233	1,564	595	1	0	25	41
12	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70234	2,876	1,447	1	1	36	39
13	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70235	2,137	1,072	1	1	32	42
14	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70236	3,483	1,248	0	0	18	38
15	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70237	2,702	1,127	1	1	33	32
16	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4170	6,642	2,584	1	0	39	43
17	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4174	6,130	3,739	0	0	40	49
18	東牟婁	串本町	里川	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4176	1,814	1,096	1	0	73	40