



番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m <sup>2</sup> )		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1716	18,487	9,104	18	12	27	46
2	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1717	16,792	5,459	17	3	33	47
3	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1718	16,104	4,129	35	5	39	44
4	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1719	20,107	6,316	43	3	37	41
5	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1720	40,768	21,781	26	4	74	40
6	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1721	24,188	8,057	30	0	49	44
7	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1722	9,806	4,172	6	1	46	44
8	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-1723	14,020	4,839	17	6	34	43
9	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-4526	9,071	1,606	13	0	32	44
10	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-4527	5,297	1,266	8	1	37	44
11	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-4549	26,432	11,688	43	9	58	42
12	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	I-4563	37,827	18,588	13	4	58	42
13	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	II-7244	15,082	5,589	6	2	29	38
14	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	III-4205	6,449	2,327	2	0	20	42
15	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	III-4207	15,418	6,515	2	0	34	40
16	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	II-70066	8,503	2,968	2	2	16	37
17	東牟婁	串本町	田並	急傾斜地の崩壊	II-70117	2,240	804	3	3	11	42
18	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	I-1848	19,158	8,203	12	5	54	38
19	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	II-7358	29,600	19,017	1	1	73	40
20	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	II-7359	8,390	2,642	3	2	21	43
21	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	III-4377	15,198	6,491	0	0	49	43
22	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	III-4378	10,555	3,940	0	0	38	41
23	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	III-4379	13,072	6,645	0	0	45	37
24	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	III-4380	32,580	18,420	3	1	58	40
25	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	II-70067	9,628	5,678	1	1	65	37
26	東牟婁	串本町	神野川	急傾斜地の崩壊	II-70068	16,454	8,608	1	1	62	37
27	東牟婁	串本町	西向	急傾斜地の崩壊	I-4580	18,229	7,887	9	0	44	43
28	東牟婁	串本町	西向	急傾斜地の崩壊	II-70062	11,427	4,417	2	0	34	40
29	東牟婁	串本町	西向	急傾斜地の崩壊	II-70063	6,213	2,847	1	1	44	37
30	東牟婁	串本町	古田	急傾斜地の崩壊	II-70064	59,736	30,699	10	3	69	46

