



番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m <sup>2</sup> )		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	I-2344	32,216	13,388	9	2	54	36
2	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	I-2345	10,544	3,222	5	1	41	43
3	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	I-4525	8,825	1,534	7	3	13	52
4	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7225	2,865	1,400	1	1	45	38
5	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7226	9,426	4,523	3	3	51	40
6	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7241	11,095	4,141	2	1	39	44
7	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7242	18,833	8,608	3	3	43	39
8	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7243	4,507	2,090	3	1	40	40
9	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7245	3,374	1,480	4	3	41	43
10	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7246	1,505	580	1	1	29	37
11	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7247	4,928	1,593	2	1	27	42
12	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7248	3,675	2,145	1	1	37	30
13	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7249	1,950	828	1	1	40	50
14	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7250	6,514	3,034	4	4	37	39
15	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7251	2,110	958	1	1	48	40
16	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7252	15,712	8,726	4	2	56	37
17	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7301	1,505	537	1	1	16	36
18	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7313	5,703	2,408	3	1	35	41
19	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-7317	7,518	2,774	3	3	50	46
20	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70277	1,096	336	1	1	13	47
21	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70278	5,295	2,178	2	2	37	36
22	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70279	1,986	999	1	0	59	38
23	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70280	7,626	4,422	1	0	58	41
24	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70281	2,578	1,276	1	0	61	40
25	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70282	2,747	744	1	1	28	39
26	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70283	4,078	1,955	2	0	55	43
27	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70284	2,306	707	1	1	21	44
28	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70285	1,851	735	1	0	26	33
29	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70286	4,704	2,316	3	0	46	42
30	東牟婁	串本町	田並上	急傾斜地の崩壊	II-70287	2,180	652	1	1	26	44

