

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要				
						面積(m <sup>2</sup> )		保全人家等戸数(戸)		地形概要
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	
1	東牟婁	新宮市	熊野川町田長	土石流	8-425-2-001-1	23,962	20	0	0	0.02
2	東牟婁	新宮市	熊野川町田長	土石流	8-425-2-001-2	14,233	-	0	-	0.02
3	東牟婁	新宮市	熊野川町田長	土石流	8-425-2-002	63,160	-	5	-	0.03
4	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	土石流	8-425-2-006-1	2,637	47	1	0	0.02
5	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	土石流	8-425-2-006-2	4,485	-	1	-	0.01
6	東牟婁	新宮市	蜂伏・佐野	土石流	8-207-1-007	75,170	-	8	-	0.02
7	東牟婁	新宮市	蜂伏・佐野	土石流	8-207-1-008	20,845	28	4	0	0.02
8	東牟婁	新宮市	蜂伏・佐野	土石流	8-207-2-009	15,549	53	10	0	0.04
9	東牟婁	新宮市	三輪崎	土石流	8-207-1-014	21,835	175	44	0	0.02
10	東牟婁	新宮市	三輪崎	土石流	8-207-2-012	22,199	-	43	-	0.01
11	東牟婁	新宮市	三輪崎	土石流	8-207-2-014	23,252	2,057	38	0	0.17
12	東牟婁	新宮市	三輪崎	土石流	8-207-2-015	14,290	378	3	1	0.10
13	東牟婁	新宮市	三輪崎	土石流	8-207-2-016	26,822	243	7	0	0.00
14	東牟婁	新宮市	三輪崎	土石流	8-207-3-003	7,223	224	4	0	0.03
15	東牟婁	新宮市	木ノ川	土石流	8-207-2-901	5,956	-	1	-	0.01
16	東牟婁	新宮市	木ノ川	土石流	8-207-2-902	7,790	-	1	-	0.02
17	東牟婁	新宮市	南檜杖・相賀	土石流	8-207-2-026	9,120	202	1	0	0.10
18	東牟婁	新宮市	相賀	土石流	8-207-2-027	3,483	135	1	0	0.09
19	東牟婁	新宮市	相賀	土石流	8-207-2-028	1,448	16	1	0	0.01
20	東牟婁	新宮市	相賀	土石流	8-207-2-045	7,242	1,245	0	0	0.57
21	東牟婁	新宮市	相賀	土石流	8-207-2-046	6,428	140	1	0	0.01
22	東牟婁	新宮市	相賀	土石流	8-207-2-047	2,060	70	0	0	0.05
23	東牟婁	新宮市	相賀	土石流	8-207-2-048	8,386	24	2	0	0.02
24	東牟婁	新宮市	佐野	土石流	8-207-1-001	7,621	159	2	0	0.01
25	東牟婁	新宮市	佐野	土石流	8-207-1-009	24,252	27	20	0	0.08
26	東牟婁	新宮市	佐野	土石流	8-207-1-010	14,334	61	13	0	0.14
27	東牟婁	新宮市	佐野	土石流	8-207-1-011	61,497	34	88	0	0.09
28	東牟婁	新宮市	佐野・三輪崎	土石流	8-207-1-012	7,997	7,860	1	1	1.72
29	東牟婁	新宮市	佐野	土石流	8-207-2-001	14,499	244	2	0	0.03
30	東牟婁	新宮市	佐野	土石流	8-207-2-002	13,311	172	3	0	0.03





番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m <sup>2</sup> )		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	新宮市	熊野川町田長	急傾斜地の崩壊	I-2042	19,127	10,170	4	1	75	40
2	東牟婁	新宮市	熊野川町田長	急傾斜地の崩壊	I-2044	150,744	121,450	6	3	309	44
3	東牟婁	新宮市	熊野川町田長	急傾斜地の崩壊	II-8353	68,936	37,040	6	2	129	35
4	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	I-2053	4,055	1,673	1	1	25	35
5	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	II-8366	2,601	1,159	0	0	37	49
6	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	II-8448	6,884	2,513	4	1	30	36
7	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	III-4611	6,882	2,496	0	0	24	44
8	東牟婁	新宮市	熊野川町畝畑	急傾斜地の崩壊	II-8365	2,055	1,079	1	1	28	42
9	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	I-2408	5,684	1,914	14	8	18	45
10	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	I-2409	1,030	203	2	2	8	43
11	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	I-4625	11,632	4,083	12	4	25	36
12	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	I-4626	6,224	1,665	11	7	11	42
13	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	I-4627	8,263	1,831	8	1	15	45
14	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-8069	1,553	480	2	2	11	38
15	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-8071	2,812	1,156	1	1	32	35
16	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-8076	6,766	1,972	7	1	12	43
17	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-8081	3,233	740	1	0	21	62
18	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-8082	5,991	2,811	1	0	24	40
19	東牟婁	新宮市	木ノ川・佐野	急傾斜地の崩壊	III-4512	8,042	2,676	0	0	18	40
20	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	III-4513	7,213	3,874	2	2	34	40
21	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	III-4514	8,403	3,529	0	0	29	38
22	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	III-4515	7,439	2,779	1	0	32	41
23	東牟婁	新宮市	蜂伏・木ノ川	急傾斜地の崩壊	I-4630	16,312	7,021	1	1	34	34
24	東牟婁	新宮市	蜂伏	急傾斜地の崩壊	I-4631	16,910	8,540	21	0	24	44
25	東牟婁	新宮市	蜂伏	急傾斜地の崩壊	II-4511	5,983	2,797	1	1	29	36
26	東牟婁	新宮市	蜂伏	急傾斜地の崩壊	III-8077	2,614	89	2	0	10	46
27	東牟婁	新宮市	木ノ川・佐野	急傾斜地の崩壊	II-80060	4,654	1,652	2	1	21	34
28	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-80061	1,799	633	1	0	17	34
29	東牟婁	新宮市	三輪崎・佐野	急傾斜地の崩壊	II-80062	3,584	2,459	1	1	47	42
30	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-80063	8,439	3,205	4	0	32	37

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m <sup>2</sup> )		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
31	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-80064	3,905	1,234	1	0	14	38
32	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-80065	677	128	1	0	8	57
33	東牟婁	新宮市	佐野	急傾斜地の崩壊	II-80066	950	239	1	1	8	47
34	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	II-80067	1,852	456	1	1	12	37
35	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	II-80068	785	77	1	1	7	47
36	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	II-80069	25,308	17,256	2	0	76	39
37	東牟婁	新宮市	熊野川町鎌塚	急傾斜地の崩壊	II-80070	1,174	314	1	1	16	56
38	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	I-2404	5,716	2,374	11	0	30	42
39	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	I-2405	29,757	14,561	11	7	48	42
40	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	I-2406	951	189	4	3	9	43
41	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	I-4621	8,752	3,039	4	1	26	46
42	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	I-4622	21,289	7,861	9	4	32	43
43	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	I-4623	12,142	3,942	9	5	22	47
44	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	I-4624	9,284	2,037	7	1	25	52
45	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-8062	12,069	4,006	6	3	27	44
46	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-8063	262	41	1	1	5	51
47	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-8064	8,313	2,765	3	2	27	41
48	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-8067	3,191	701	1	0	15	54
49	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-8068	5,378	2,009	3	1	22	38
50	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-8070	775	-	2	-	6	69
51	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-8428	3,946	1,193	1	1	21	46
52	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	III-4506	6,345	2,434	1	1	21	41
53	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	III-4507	6,812	2,157	1	0	23	54
54	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	III-4510	3,368	1,019	1	1	11	39
55	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-80039	2,204	706	2	0	12	40
56	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-80040	2,520	871	2	1	12	39
57	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-80041	3,165	980	1	0	12	43
58	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-80042	2,722	832	1	0	10	39
59	東牟婁	新宮市	三輪崎	急傾斜地の崩壊	II-80043	1,264	146	3	0	12	52
60	東牟婁	新宮市	木ノ川・蜂伏	急傾斜地の崩壊	I-2410	5,667	1,238	14	7	10	47

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m <sup>2</sup> )		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
61	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	I-4628	5,326	1,524	3	0	19	51
62	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	I-4629	7,690	3,686	4	2	40	40
63	東牟婁	新宮市	蜂伏・木ノ川	急傾斜地の崩壊	I-4632	18,337	5,757	26	9	24	42
64	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	I-4633	906	159	2	1	9	50
65	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	I-4634	4,689	2,006	3	0	23	46
66	東牟婁	新宮市	蜂伏・木ノ川	急傾斜地の崩壊	I-4635	3,289	620	6	1	13	42
67	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-8072	9,877	6,318	1	0	83	37
68	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-8073	2,245	749	0	0	12	38
69	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-8074	3,410	1,223	1	1	20	43
70	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-8075	8,437	2,992	2	0	23	46
71	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-8078	1,301	245	2	1	10	52
72	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-8079	13,466	5,372	4	1	29	39
73	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-8080	11,001	6,145	2	1	81	43
74	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80044	516	113	1	1	9	55
75	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80045	7,276	2,896	1	0	27	41
76	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80046	620	140	1	1	6	43
77	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80047	694	118	1	1	8	62
78	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80048	9,866	2,808	2	1	25	43
79	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80049	3,475	1,337	2	0	19	44
80	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80050	12,201	5,804	4	0	36	34
81	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80051	624	157	1	1	9	51
82	東牟婁	新宮市	木ノ川	急傾斜地の崩壊	II-80052	2,029	960	1	0	33	43
83	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	I-4603	5,908	2,482	1	0	87	46
84	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	I-4604	8,354	2,679	4	4	26	51
85	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	II-8031	88,102	71,358	1	0	204	37
86	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	II-8033	20,218	12,530	1	0	113	45
87	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	II-8034	12,200	7,006	0	0	124	41
88	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	II-8035	13,888	11,533	1	1	121	44
89	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	II-8036	6,679	4,086	0	0	61	39
90	東牟婁	新宮市	相賀	急傾斜地の崩壊	II-8037	2,237	1,440	1	1	54	34

