

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m ²)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-1867	25,403	8,875	36	1	46	47
2	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-1868	41,697	20,429	23	8	71	42
3	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-1869	52,772	18,443	52	6	47	44
4	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-2422	17,755	6,732	13	1	32	41
5	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-4570	5,766	1,738	1	1	32	43
6	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-4572	2,546	1,293	1	1	64	38
7	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-4573	1,449	328	1	0	23	54
8	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-4574	25,039	12,224	8	0	73	42
9	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-4575	22,269	12,092	1	1	65	44
10	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-4579	2,826	1,113	1	1	30	42
11	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7328	25,044	16,733	6	0	52	40
12	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7329	9,734	3,347	6	2	28	44
13	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7330	7,453	2,539	6	1	26	44
14	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7331	14,632	8,462	2	0	43	42
15	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7332	6,671	4,060	1	1	50	43
16	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7333	4,980	1,716	2	2	37	41
17	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7334	6,837	3,289	2	0	43	45
18	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7335	9,299	3,425	2	0	38	48
19	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7336	11,883	4,527	3	3	35	38
20	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7337	9,838	5,476	3	2	44	42
21	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-7338	8,718	4,172	2	2	47	41
22	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	III-4358	8,341	4,907	0	0	42	42
23	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	III-4359	31,662	17,328	5	0	45	42
24	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-70206	11,639	2,823	5	0	46	43
25	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	I-70207	16,089	7,919	8	2	39	40
26	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-70208	18,640	10,400	3	0	68	43
27	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-70209	2,105	735	2	0	17	34
28	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-70210	10,952	3,855	2	1	41	40
29	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-70211	7,454	3,565	1	0	44	38
30	東牟婁	串本町	田原	急傾斜地の崩壊	II-70212	2,313	823	1	0	31	44

