

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要				流域面積 (km ²)
						面積(m ²)		保全人家等戸数(戸)		
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	
1	東牟婁	すさみ町	佐本中	土石流	7-406-1-050	22,365	115	14	0	0.02
2	東牟婁	すさみ町	佐本中	土石流	7-406-1-051	14,846	10	10	0	0.08
3	東牟婁	すさみ町	佐本中	土石流	7-406-2-068	7,985	104	6	0	0.01
4	東牟婁	すさみ町	防己	土石流	7-406-1-052	13,382	101	4	0	0.02
5	東牟婁	すさみ町	防己	土石流	7-406-1-053	7,960	298	3	0	0.07
6	東牟婁	すさみ町	防己	土石流	7-406-2-072	4,294	2,670	2	2	0.19
7	東牟婁	すさみ町	防己	土石流	7-406-2-073	11,885	2,837	2	0	0.31
8	東牟婁	すさみ町	防己	土石流	7-406-2-074	10,015	66	2	0	0.02
9	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-061	14,202	118	1	0	0.06
10	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-062	2,690	189	1	0	0.02
11	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-063	7,980	679	1	0	0.13
12	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-064	7,917	66	2	0	0.04
13	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-905	3,519	219	1	0	0.08
14	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-906	8,859	304	1	0	0.08
15	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-907	2,797	36	1	0	0.01
16	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-908	2,263	145	1	0	0.01
17	東牟婁	すさみ町	大鎌	土石流	7-406-2-909	12,645	1,331	1	1	0.20
18	東牟婁	すさみ町	佐本西栗垣内	土石流	7-406-1-055	11,644	747	3	1	0.08
19	東牟婁	すさみ町	佐本西栗垣内	土石流	7-406-2-078	8,719	443	1	0	0.08
20	東牟婁	すさみ町	佐本西栗垣内	土石流	7-406-2-910	11,154	1,842	1	0	0.10
21	東牟婁	すさみ町	佐本平野	土石流	7-406-1-056	16,356	2,964	0	0	0.34
22	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	土石流	7-406-1-049	13,382	317	2	0	0.05
23	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	土石流	7-406-1-057	9,016	78	1	0	0.10
24	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	土石流	7-406-1-058	20,015	262	5	0	0.03
25	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	土石流	7-406-2-066	16,855	741	1	0	0.08
26	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	土石流	7-406-2-067	32,591	-	4	0	0.01
27	東牟婁	すさみ町	佐本深谷	土石流	7-406-1-059	12,615	169	6	0	0.01
28	東牟婁	すさみ町	佐本深谷	土石流	7-406-2-913	809	12	1	0	0.04
29	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	土石流	7-406-2-093	7,531	36	2	0	0.02
30	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	土石流	7-406-2-914	2,719	137	1	0	0.03

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m ²)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	I-4504	21,118	9,770	22	5	52	41
2	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	I-4505	25,356	12,681	3	1	59	47
3	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-7052	1,894	645	1	1	12	39
4	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-7053	4,387	1,824	1	1	27	42
5	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-7054	1,729	712	1	1	30	48
6	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	III-4027	2,529	958	1	1	50	39
7	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	III-4028	4,640	2,349	1	1	48	36
8	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	III-4029	17,457	10,184	1	0	55	37
9	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-70238	3,734	1,300	3	0	41	41
10	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	I-70239	3,523	1,615	5	0	18	43
11	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-70240	2,062	851	1	1	20	47
12	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-70241	3,945	1,326	1	1	17	40
13	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	I-70242	3,631	1,451	2	0	20	50
14	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	I-70243	184	34	1	0	5	47
15	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-70244	694	183	1	1	8	39
16	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-70245	2,698	940	2	1	37	39
17	東牟婁	すさみ町	佐本中	急傾斜地の崩壊	II-70246	1,954	699	2	1	28	40
18	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	I-1698	29,259	16,894	10	6	97	44
19	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7074	5,347	1,905	0	0	47	38
20	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7075	1,888	846	1	1	38	40
21	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7076	3,498	1,001	2	1	34	42
22	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7077	4,131	1,791	2	1	74	39
23	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7078	2,510	1,048	2	1	25	47
24	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7079	11,228	5,466	1	1	45	43
25	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7080	3,598	1,098	3	2	25	53
26	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7081	2,709	784	2	0	43	36
27	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7100	5,366	1,720	1	0	35	39
28	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7154	10,087	7,279	1	1	91	44
29	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	II-7200	3,900	1,652	1	1	27	42
30	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	III-4080	4,317	3,038	1	0	100	39

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m ²)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
31	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4081	2,895	1,515	1	1	65	41
32	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70247	1,054	301	2	2	8	52
33	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70248	4,127	2,370	3	3	28	47
34	東牟婁	すさみ町	防己	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70249	2,598	869	1	1	15	41
35	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7113	3,749	1,499	1	1	41	39
36	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7114	2,583	1,039	2	0	40	37
37	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7116	4,121	1,226	1	1	30	41
38	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7117	1,486	424	1	1	20	46
39	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7118	1,110	438	1	1	36	46
40	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7119	2,517	1,309	1	1	30	39
41	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7121	7,672	3,909	3	2	76	37
42	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7122	5,613	4,180	1	1	93	39
43	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7123	3,057	1,102	1	0	25	32
44	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7193	5,062	2,262	1	1	37	42
45	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4104	1,412	666	1	0	29	35
46	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4105	1,006	159	1	0	30	34
47	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4110	13,611	5,314	3	2	59	41
48	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4111	2,147	1,156	1	1	28	42
49	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70250	2,325	830	1	1	25	38
50	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70251	4,781	1,969	1	1	38	40
51	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70252	2,684	1,379	1	1	51	45
52	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70253	7,489	2,840	4	1	41	40
53	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70254	8,427	2,985	1	1	26	41
54	東牟婁	すさみ町	大鎌	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70255	1,932	685	1	1	48	51
55	東牟婁	すさみ町	佐本西栗垣内	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7042	4,581	3,011	2	1	52	39
56	東牟婁	すさみ町	佐本西栗垣内	急傾斜地の崩壊	Ⅲ-4025	5,328	2,086	2	0	57	42
57	東牟婁	すさみ町	佐本西栗垣内	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-70256	1,895	800	1	0	52	41
58	東牟婁	すさみ町	佐本平野	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7055	3,923	2,032	1	1	54	39
59	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7056	5,642	3,173	1	1	86	40
60	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	Ⅱ-7057	1,482	512	1	1	14	46

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m ²)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
61	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	II-7058	3,815	1,000	0	0	11	46
62	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	II-7059	24,569	19,284	4	2	147	36
63	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	III-4030	6,693	4,079	0	0	82	38
64	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	I-70355	4,621	1,588	2	1	27	40
65	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	II-70356	1,850	667	1	1	33	47
66	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	II-70357	6,030	2,844	2	1	44	40
67	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	II-70358	3,104	926	1	1	11	42
68	東牟婁	すさみ町	佐本根倉	急傾斜地の崩壊	II-70359	7,423	4,750	1	0	108	43
69	東牟婁	すさみ町	佐本深谷	急傾斜地の崩壊	II-7061	6,912	4,378	1	1	74	42
70	東牟婁	すさみ町	佐本深谷	急傾斜地の崩壊	II-7062	23,128	13,390	7	4	95	38
71	東牟婁	すさみ町	佐本深谷	急傾斜地の崩壊	II-70360	1,353	396	1	1	12	49
72	東牟婁	すさみ町	佐本深谷	急傾斜地の崩壊	II-70361	869	368	1	0	17	40
73	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	急傾斜地の崩壊	II-7021	10,877	4,693	2	0	53	41
74	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	急傾斜地の崩壊	II-7022	7,884	4,593	2	1	51	39
75	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	急傾斜地の崩壊	II-7023	4,316	2,041	1	1	60	41
76	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	急傾斜地の崩壊	II-7024	6,297	4,655	1	1	70	38
77	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	急傾斜地の崩壊	II-7194	7,106	2,844	2	0	28	40
78	東牟婁	すさみ町	佐本西野川	急傾斜地の崩壊	I-70362	4,896	1,788	2	1	28	38
79	東牟婁	すさみ町	佐本平野	急傾斜地の崩壊	II-70363	3,156	1,218	1	1	17	43
80	東牟婁	すさみ町	周参見	急傾斜地の崩壊	I-1653	37,265	17,623	50	23	61	40
81	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	I-1686	19,788	3,557	37	10	20	51
82	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	I-1688	14,130	6,036	12	6	56	39
83	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	I-1689	9,764	2,368	9	3	18	46
84	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	III-4160	1,100	411	1	0	17	37
85	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	III-4164	2,456	694	2	1	17	44
86	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	II-70392	5,340	1,663	2	1	14	47
87	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	II-70393	11,869	2,857	8	4	21	46
88	東牟婁	すさみ町	江住	急傾斜地の崩壊	II-70394	1,287	398	2	0	14	45
89	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7009	3,424	1,251	1	1	46	40
90	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7010	671	167	1	1	7	40

番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m ²)		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
91	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7011	5,171	4,078	1	1	145	39
92	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7012	4,903	1,924	1	0	32	44
93	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7013	4,267	2,637	1	1	52	41
94	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7015	4,132	1,979	1	1	80	40
95	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7016	9,562	4,167	2	2	46	43
96	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7017	7,179	4,033	2	1	63	39
97	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7018	2,459	931	1	0	31	44
98	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7019	2,480	956	1	0	22	36
99	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-7020	4,378	2,514	1	1	41	40
100	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-70395	1,178	419	1	1	14	38
101	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-70396	4,362	2,525	1	1	46	45
102	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-70397	3,505	2,526	1	1	61	43
103	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-70398	1,599	778	1	1	31	42
104	東牟婁	すさみ町	佐本中野	急傾斜地の崩壊	II-70399	9,277	5,270	2	1	69	36
105	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-7039	3,861	980	1	1	29	45
106	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-7040	4,704	1,485	2	1	21	40
107	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-7041	12,287	7,343	2	2	66	34
108	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-7043	12,973	4,228	5	0	35	36
109	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-7044	9,618	2,616	5	1	25	40
110	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-7045	635	104	1	0	11	40
111	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-7102	4,452	1,350	2	0	27	39
112	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-70400	4,328	1,703	2	1	37	39
113	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-70401	1,508	618	2	1	21	37
114	東牟婁	すさみ町	佐本東栗垣内	急傾斜地の崩壊	II-70402	1,237	280	1	1	9	48
115	東牟婁	すさみ町	佐本追川	急傾斜地の崩壊	I-4503	12,357	7,412	5	4	57	40
116	東牟婁	すさみ町	佐本追川	急傾斜地の崩壊	I-70383	2,413	585	7	1	7	48
117	東牟婁	すさみ町	佐本追川	急傾斜地の崩壊	II-70384	1,120	336	2	0	10	39
118	東牟婁	すさみ町	佐本追川	急傾斜地の崩壊	II-70385	421	126	1	0	9	40
119	東牟婁	すさみ町	佐本追川	急傾斜地の崩壊	II-70386	1,934	903	1	0	19	39
120	東牟婁	すさみ町	佐本追川	急傾斜地の崩壊	II-70387	741	282	1	1	11	40

