



番号	振興局	市町村名	大字	自然現象の種類	箇所番号	区域概要					
						面積(m <sup>2</sup> )		保全人家等戸数(戸)		地形概要	
						警戒区域内	うち特別警戒区域内	警戒区域内	うち特別警戒区域内	最大高さ(m)	平均勾配(°)
1	東牟婁	串本町	大島	急傾斜地の崩壊	I-1756	32,689	19,844	50	14	88	42
2	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1708	24,190	10,018	6	4	34	44
3	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1740	13,480	3,859	20	5	35	40
4	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1741	30,468	16,723	19	8	57	42
5	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1742	13,123	2,474	9	4	25	46
6	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1745	31,952	13,458	25	12	40	46
7	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1746	19,845	9,240	5	3	40	43
8	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1748	11,960	3,461	14	6	31	47
9	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-4564	24,664	8,643	11	1	30	41
10	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	II-7277	18,558	7,520	6	4	39	43
11	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	II-7278	17,233	7,661	21	6	45	47
12	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	II-7564	12,807	1,166	22	0	33	41
13	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-70014	44,693	17,435	11	2	65	44
14	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	III-4218	6,799	2,914	5	1	30	49
15	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	III-4220	12,079	4,809	0	0	30	42
16	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	I-1857	17,443	7,946	2	2	56	44
17	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	I-1858	27,909	12,944	20	5	58	40
18	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	I-4576	4,759	2,767	1	1	74	42
19	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	II-7361	8,499	1,678	15	4	32	46
20	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	II-7362	8,906	2,465	32	5	29	46
21	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	II-7363	20,165	10,614	1	1	67	43
22	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	II-7590	14,875	5,981	9	3	37	47
23	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	II-70011	19,643	13,688	1	1	95	52
24	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	II-70012	3,885	2,963	1	1	67	41
25	東牟婁	串本町	中湊	急傾斜地の崩壊	II-70013	7,466	2,536	2	0	27	43
26	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1747	8,607	1,592	19	2	14	48
27	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	II-70020	1,129	255	2	1	9	46
28	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	III-4222	9,883	2,453	0	0	26	47
29	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	III-4223	29,365	15,779	8	1	76	40
30	東牟婁	串本町	串本	急傾斜地の崩壊	I-1743	6,312	1,262	15	3	14	47

