

| 番号 | 振興局 | 市町村名 | 大字 | 自然現象の種類 | 箇所番号 | 区域概要 | | | | | |
|----|-----|------|-----|---------|----------|---------------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 面積(m ²) | | 保全人家等戸数(戸) | | 地形概要 | |
| | | | | | | 警戒区域内 | うち特別警戒区域内 | 警戒区域内 | うち特別警戒区域内 | 最大高さ(m) | 平均勾配(°) |
| 1 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-1778 | 28,270 | 15,812 | 9 | 5 | 104 | 38 |
| 2 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-1779 | 35,927 | 21,256 | 9 | 1 | 129 | 37 |
| 3 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-1780 | 77,069 | 45,762 | 15 | 5 | 112 | 38 |
| 4 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-1781 | 16,054 | 7,720 | 6 | 4 | 53 | 41 |
| 5 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-2187 | 8,436 | 4,110 | 5 | 2 | 63 | 41 |
| 6 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-2367 | 22,304 | 15,240 | 6 | 1 | 122 | 39 |
| 7 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7398 | 13,764 | 8,723 | 3 | 0 | 98 | 35 |
| 8 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7404 | 3,805 | 2,116 | 1 | 0 | 61 | 39 |
| 9 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7405 | 2,150 | 1,340 | 1 | 0 | 22 | 38 |
| 10 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7406 | 2,622 | 840 | 1 | 0 | 39 | 46 |
| 11 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7407 | 3,266 | 1,809 | 1 | 1 | 42 | 43 |
| 12 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7408 | 483 | 196 | 1 | 0 | 21 | 45 |
| 13 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7534 | 22,269 | 14,633 | 3 | 3 | 90 | 45 |
| 14 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7535 | 24,788 | 19,283 | 3 | 2 | 156 | 41 |
| 15 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7536 | 18,171 | 10,919 | 3 | 1 | 75 | 35 |
| 16 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7537 | 8,003 | 3,967 | 1 | 0 | 50 | 36 |
| 17 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-7552 | 7,345 | 5,577 | 2 | 0 | 99 | 35 |
| 18 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | III-4270 | 9,888 | 5,985 | 1 | 1 | 75 | 42 |
| 19 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | III-4271 | 2,115 | 1,996 | 1 | 1 | 76 | 38 |
| 20 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | III-4276 | 11,487 | 7,612 | 1 | 0 | 180 | 34 |
| 21 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | III-4277 | 5,775 | 3,879 | 0 | 0 | 97 | 37 |
| 22 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | III-4278 | 3,560 | 1,634 | 2 | 0 | 23 | 46 |
| 23 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | III-4279 | 8,265 | 5,274 | 1 | 0 | 80 | 34 |
| 24 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-70139 | 3,288 | 1,373 | 1 | 0 | 16 | 41 |
| 25 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-70140 | 1,689 | 822 | 2 | 0 | 18 | 34 |
| 26 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-70141 | 452 | 87 | 1 | 0 | 8 | 56 |
| 27 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-70142 | 1,488 | 489 | 1 | 1 | 17 | 39 |
| 28 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-70143 | 5,143 | 1,614 | 2 | 2 | 14 | 45 |
| 29 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | I-70144 | 4,882 | 2,283 | 1 | 0 | 26 | 44 |
| 30 | 東牟婁 | 古座川町 | 添野川 | 急傾斜地の崩壊 | II-70145 | 3,474 | 1,077 | 2 | 0 | 15 | 40 |

